

DANIELSVEITA

Nr. 2	Klasse	-
4		-
6		-
8 (revet)		-

Gate Danielsveita nr. 2	
Betegnelse	
Eier 1970 Stene, Helene m. fl.	
Takst kr. 85 000	Areal tomt 217 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig	
Oppført	tidligst 1766 senest 1777 * omkring
Siste brann 1681	Tidligere branner
Byggherre	Skjærsliber Ole Jenssen Leangen Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	2 sammenbygde hus. Søndre halvpart har 3-romsplan, nordre 2 rom med kjøkken i sidefløy.
Hovedmål	16x6 / 7,5x4,5 + uthus Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl
Eksteriør	Empire portal med pilastre. Midthengslade empire-vinduer med 6 ruter. Horisontalbånd mellom etasjene.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Vakker gårdsplass med heller, kuppelstein og vannpost.
Ombygging	
Før 1827	En eldre stuebygning i nord sammenbygget med en antagelig nybygget stue i syd, på grunn utskilt av naboeiendommen.
Ca. 1840	Nåværende fasadeutstyr.
Tegninger, oppmålinger	
Planer 1:200 oppmålt 1941, S. Pedersens boligundersøkelser NTH.	
* Årstallet gjelder nordre del, som ikke er inkludert i taksering 1766. Fra 1777 er huset oppført med 2 etg, 2 ovner og 6 vinduer. Ikke taksert, eller midlertidig innlemmet i naboeiendom 1807. Fra 1827 i sin nåværende, utvidede skikkelse, 25½ x 7½ alen.	Ønskelige forandringer
Høy bevaringsverdi, fordi bygningen er gammel og sjeldent godt bevart i opprinnelig skikkelse. Eksteriøret er ikke forandret siden 18 midten av 1800-årene. Dersom raseringen av bebyggelsen i kvar- talet fortsetter, bør denne gården ube- tinget bevares ved flytting til et bevaringsområde	Omgivelser positive, men i oppløsning.
	Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering 17
	Dato 13.3.72 Sign LR



Gate	Danielsveita	nr. 2
Eldre bilder	Foto	
Litteratur Prof. S. Pedersens boligundersøkelse 1941. NTH.		
Kilder Branntakster 1766-1827.		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan 639 Til hinder for bevaring? Ja	Forutsetter forretningsbygg mot hovedgatene, nedleggelse av Danielsveita, og rasering av all eldre bebyggelse.	
Fremtidige planer Riving planlagt i forbindelse med videre utbygging av "Torvkvartalet".		
<div data-bbox="83 1074 491 1117">Plan 1. etg. 1941 1:200</div> <div data-bbox="98 1181 687 1787"> </div> <div data-bbox="725 1074 1262 1447"> </div>		

Gate		Danielsveita		nr. 4	
Betegnelse					
Eier 1970	Haug, Bjarne				
Takst kr.	65 000	Areal tomt	165 m ²	bygninger	m ²
Bruk	Bolig				
Oppført		tidligst		senest	1766
Siste brann 1681		Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk Bolig				
Arkitekt					
Plantype	3-romsplan, innebygget svalgang, direkte inngang til stuen.				
Hovedmål	10,5x6,5 / 7x2,5 + uthus			Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein.			Kjeller under hovedhuset.	
Vegger	Tømmer, stående panel.				
Tak	Saltak, tegl.				
Eksteriør	Empire dør-, port- og vindusomramming. Midthengslade, 6-ruters vinduer med gammelt glass.				
Interiør					
Gårdsplass, Uthus	Hyggelig gårdsinteriør. Vannpost. Brolegging med stein og heller i mønster.				
Ombygging	1803 Antagelig påbygget i høyden og forbedret. Takstøkning fra 200 til 500 daler. Etter 1827 Svalgangen innbygget. 1814 Sidebygning mot nord "af Nye". Modernisering, sannsynligvis nytt fasadeutstyr, senere uforandret. 1925 Størhus innredet i uthuset. 1931 Kvistværelse innredet til beboelse.				
Tegninger, oppmålinger	1931 plan 2. etg. og loft BA. 1941 planer 1:200 S. Pedersens boligundersøkelser, NTH.				
Huset i nåværende form og med dagens eksteriør skriver seg fra begynnelsen av 1800-årene. Mesteparten av huset er trolig langt eldre, kanskje fra begynnelsen av 1700-årene. Høy bevaringsverdi på grunn av godt bevart eksteriør. Bygningen bør flyttes til et fremtidig bevaringsområde, dersom det blir umulig å bevare den på stedet.			Ønskkelige forandringer		
			Trapp foran stuedøren burde gjenoppføres.		
			Omgivelser delvis positive, men i oppløsning.		
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering D		
			Dato 13.3.72		
			Sign		

Gate	Danielsveita	nr. 4
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Prof. S. Pedersens boligundersøkelse 1941. NTH.		
Kilder		
Branntakster 1766-1827		
Tidligere bygning		
brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan	639	Forutsetter forretningsbygg mot hovedgatene,
Til hinder		nedlegging av Danielsveita.
for bevaring?	ja	
Fremtidige planer		
Riving planlagt i forbindelse med videre utbygging av		
Torvkvartalet.		
Plan 1. etasje 1941 1:200		
<div data-bbox="113 1159 506 1840"> </div> <div data-bbox="725 1085 1262 1457"> </div> <div data-bbox="173 1883 408 1915">Danielsveita</div>		

I.

Gate Danielsveita		nr. 6
Betegnelse		
Eier 1970	Trondheim kommune	
Takst kr.	70.000	Areal tomt 171 m ² bygninger m ²
Bruk		
Oppført	tidligst 1787	senest 1797 omkring
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <small>KJENT</small> <small>ANTATT</small> </div>		
Siste brann	1681	Tidligere branner
Byggherre	Tronstad, Niels	
Arkitekt	Oppr. bruk Bolig	
Plantype 4-romsplan, tidligere bare 1 rom i dybden.		
Hovedmål 10,5x6 + uthus		Etasjer 2
Grunnmur	Pusset.	Kjeller nevnt i branntakst 1807.
Vegger	Tømmer, stående panel.	
Tak	Saltak, tegl	
Eksteriør Fullstendig modernisert.		
Interiør		
Gårdsplass, Hellelagt gårdsplass.		
Uthus		
Ombygging		
Før 1850 Påbygget en rombredde mot gården.		
1957 Forskjellige forandringer. Antagelig nytt fasade-utstyr. Direkte inngang til stuen fjernet.		
Tegninger, oppmålinger		
1944 planer 1:200 Prof. S. Pedersens boligundersøkelser, NTH.		
Branntakst 1787: 1. etg., 10 daler "- 1797: 2. " , 60 "- "- 1807: 2. " , 16x6 alen		Ønskelige forandringer Vinduene bør skiftes.
Huset i nåværende form skriver seg fra omkr. 1790, men er senere øket i bredde. Kjernen kan være eldre. Danielsveita var inntil nylig et av byens eldste intakte trehusmiljøer, men er nå sterkt forringet på grunn av riving og nybygging.		Omgivelser I oppløsning.
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand D Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B
		Prioritering 6
		Dato 13.3.71. Sign

Gate Danielsveita		nr. 6
Eldre bilder		Foto
Litteratur Prof. S. Pedersens boligundersøkelser 1941, NTH.		
Kilder Branntakster 1766-1827.		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan 639 Forutsetter ny forretningsbebyggelse mot hoved- Til hinder gatene, nedleggelse av Danielsveita, Riving. for bevaring? Ja		
Fremtidige planer Riving antagelig nær forestående i forbindelse med utbygging av "Torvkvartalet".		
Plan 1. etg. 1941 1:200		
		

I.

Gate Danielsveita		nr. 8	
Betegnelse			
Eier 1970	Evjensvold, Olaf		
Takst kr.	70. 000	Areal tomt	179 m² bygninger m²
Bruk			
Oppført	<u> </u>	tidligst <u>1807</u>	senest <u>1827</u> omkring <u> </u>
Siste brann 1681		Tidligere branner	
Byggherre Snedkermester Ole Aas		Oppr. bruk Bolig	
Arkitekt			
Plantype 4-romsplan			
Hovedmål 10,5x7,5 + uthus		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller nevnt i branntakster	
Vegger	Tømmer, liggende panel.	1807-27	
Tak	Saltak, tegl		
Eksterior Sent 1800-talls fasadeutstyr. Portomramming empire.			
Interior			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
1891	Ny inngangsdør, gruen fjernet, innvendige vegger flyttet og fjernet, ny trapp, svalgang oppført i tilknytning til bakgårdsbebyggelsen. Fasadeutstyr antakelig fra denne tid.		
<i>Revis</i>			
Tegninger, oppmålinger			
1891 planer, snitt BA			
1941 planer 1:200 Prof. S. Pedersens boligundersøkelser NTH.			
Branntakst 1827: 2 etg. 17x11 alen		Ønskelige forandringer	
"- 1807: 2 " 15x8 "			
Huset er sannsynligvis bygget i denne perioden, men kan være påbygget. Stor takstøkning 1797-1807.		Omgivelser i oppløsning.	
I 1766 hadde huset 1. etg., 3-romsplan og torvtak.		Vedlikeholdstilstand C	
Danielsveita var inntil nylig byens eldste og beste inntakte trehusmiljø, men er nå sterkt forringet ved riving og nybygg.		Antikvarisk tilstand C	
		Arkitekturvurdering C	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering Bevaringsverdi: C	
		Dato	
		Sign	

